

Ερωτήσεις απο Ανδρίτσο Μιλτιάδη για πρακτική εκπαίδευση – εκπαίδευση σε πορεία για τις οποίες η απάντηση απαιτεί από τον εξεταζόμενο ανώτατο χρόνο πέντε λεπτά.

**Ερώτηση:** Στις Η/Α Siemens Krauss-Maffei “Hellas Sprinter” σειράς 120, ο διακόπτης “Πορεία Ανάγκης” πότε τίθεται “Εντός”;

**Απάντηση:** Τίθεται “Εντός”, για τη φόρτιση συσσωρευτών μεταξύ των δύο συζευγμένων Η/Α σε περίπτωση διπλής έλξης και βλάβη φόρτισης της πρώτης Η/Α ή κατά τη χρήση της ως ιθυντήριο όχημα.

**Ερώτηση:** Στις Α/Α AEG DE IC-2000N σειράς 560, πότε εκινεί ο δεύτερος αεροσυμπιεστής;

**Απάντηση:** Σε περίπτωση βλάβης του πρώτου ή κατεβάζοντας τον ασφαλειοδιακόπτη του πρώτου.

**Ερώτηση:** Στις ΗΑ/Α Siemens Desiro σειράς 460, εντός σήραγγας πραγματοποιείται “Πέδη Ανάγκης Επιβατών”. Ποιές ενέργειες απαιτούνται από τον μηχανοδηγό;

**Απάντηση:** Απαιτείται ακύρωση της Πέδης Ανάγκης Επιβατών μέσω του μπουτόν ακύρωσης και η συνέχιση της πορείας εως την έξοδο της σήραγγας όπου και πραγματοποιεί στάθμευση της αμαξοστοιχίας.

**Ερώτηση:** Πώς πραγματοποιείται έλεγχος του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης;

**Απάντηση:** Αν το πειράκι κάτω από το στόμιο του πυροσβεστήρα είναι μέσα, τότε είναι γεμάτος.

**Ερώτηση:** Τί προβλέπει ο κανονισμός σε περίπτωση μη λειτουργίας της συρίχτρας ή του προβολέα μίας κινητήριας μονάδας;

**Απάντηση:**

- Η κινητήρια μονάδα της οποίας η συρίχτρα δεν λειτουργεί δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλξη αμαξοστοιχίας, εκτός αν τεθεί ως δεύτερη σε διπλή έλξη.
- Η κινητήρια μονάδα της οποίας ο πρόβολέας δεν λειτουργεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλξη αμαξοστοιχίας που πρόκειται να περάσει από μεγάλες σήραγγες σε καιρό ημέρας ή η οποία έχει έστω και μέρος νυχτερινής διαδρομής, εκτός αν τεθεί δευτερη σε διπλή έλξη.
- Εάν ο πρόβολέας σε καιρό νύχτας ή η συρίχτρα πάθουν βλάβη στην πορεία, ο μηχανοδηγός μπορεί να συνεχίσει μέχρι τον πρώτο σταθμό με ιδιαίτερη προσοχή και ιδίως κατά την προσέγγιση σε ισόπεδη διάβαση ή συνεργεία γραμμής και χωρίς να υπερβεί την ταχύτητα των 30 km/h. Στον σταθμό αυτόν σταθμεύει και, εφόσον η επισκευή είναι αδύνατη, ζητείται αντικατάσταση.